

317 Mise à jour carte de contrôle, CPU et KTP400 AVANT


La référence de la carte de contrôle 32TP100 a été changée.

La référence 32TP100 restera inchangée jusqu'à la version 3.6 de la carte, mais elle deviendra 35NP600 à partir de la version 4.0.

La réf. 32TP100 sera maintenue pour les pièces de rechange et restera compatible jusqu'à la V2.9 du CPU.

La réf. 35NP600 sera installée dans les centres de lavage AVANT à partir de la semaine 1 de 2017.

La carte de contrôle 35NP600 ne sera compatible qu'avec la V3.0 ou supérieure du logiciel de CPU et avec la V2.0 ou supérieure de KTP400 (HMI). Toute version antérieure sera incompatible.



La nouvelle **V3.0** du logiciel de **CPU** intègre les améliorations suivantes :

CPU

- Nouvelle carte de mémoire uniquement compatible avec la nouvelle référence de carte de centres 35NP600 avec firmware 4.0.
- Possibilité de sélection de deux ou trois chiffres pour le display.
- Nouveaux paiements proximité et code.

Affects: Jet wash
Date: 02/01/2017

Model: 4CC6 AVANT
Comes into force: 09/01/2017

- L'alarme extérieure sonne en cas d'erreur dans le système de paiement lorsque l'icône POLICE est activé.
- Envoi automatique de courriels lors de l'ouverture de la caisse si l'alarme IWM de caisse ouverte est activée.
- Amélioration du fonctionnement des pressostats sur SMARTPULSE. L'injection de produit est interrompue lorsque la gâchette est relâchée.
- L'erreur 17 est activée pour lorsque Smartpulse est activé.
- La fonctionnalité de vibreur est intégrée pour le doseur de poudre.

La nouvelle **V2.0** du logiciel de **KTP400** intègre les améliorations suivantes :

KTP400 (HMI)

- Ajout de l'option SmartAccess. Contrôle à distance de l'écran tactile.
- Sur l'écran de Configuration, ajout de l'icône de configuration de SmartAccess (RUNTIME)
- Sur l'écran des compteurs, ajout du compteur de recettes pour proximité et codes.
- Ajouté sur les écrans des paramètres :
 - Icône Temps ou unités, qui était sur l'écran de recettes.
 - Icône Police pour activer l'alarme externe seulement en cas d'erreur du système de paiement.
 - Icône paiement par code.
 - Icône paiement par proximité.
 - Icône paiement par monnayeur.
 - Icône pour le choix entre deux ou trois chiffres.
 - Icône permettant ou non l'effacement des compteurs partiels à l'ouverture de la caisse et l'envoi du courriel.
- L'écran de recettes est modifié pour permettre d'indiquer le canal utilisé pour les jetons afin que les compteurs de recettes reflètent les montants réels.
- Modification de l'écran de recettes pour l'acceptation des nouvelles valeurs nécessaires pour le paiement par code et proximité.
- Sur l'écran paramètres produits, ajout de l'icône Cannon à mousse, incompatible avec Master Foam.
- Sur les écrans où apparaissait l'icône de mousse master, affichage de l'icône Cannon à mousse si ce produit est installé.
 - Paramètres de dosage.
 - Tests produit.
 - Purge doseuses.
 - Configuration des programmes.
 - Fluides.
- Sur l'écran d'information machine, ajout d'un accès permettant de voir les versions de toutes les cartes. Actuellement, seule la piste 1 est affichée.
- Sur les écrans de tests d'électrovannes des modules, ajout du contrôle des électrovannes à haute pression.
- Sur l'écran de test des doseuses de poudre, ajout du contrôle de vibreur.
- Sur l'écran de Tarif normal et rapide, modification permettant la configuration du temps des 15 programmes possibles.
- Sur l'écran de Bouton-programme, modification de Programmes vu qu'avec le nouveau système de paiement il y aura 15 « boutons » possibles (clavier).

Affects: Jet wash
Date: 02/01/2017

Model: 4CC6 AVANT
Comes into force: 09/01/2017